

## Lungkontroll avseende pneumotorax vid nyanlagd central infart

---

### Hitta i dokumentet

[Uppdaterat från föregående version](#) |

---

För att man med större säkerhet ska kunna fastställa/utesluta pneumotorax som komplikation i samband med nyanläggning av CVK, P-A-C, CDK, ICD eller pacemaker ska det ha förflutit två timmar efter avslutat ingrepp innan röntgenkontroll görs. Detta för att inte missa en liten pneumotorax.

Om ansvarig läkare anser att kontrollen ska göras tidigare ska det motiveras i remissen såsom komplikationer eller ytterligare frågeställningar av akut art.

### Uppdaterat från föregående version

Ny vårdriktlinje