

Metodbok buköversikt kontroll av sondläge, patient på IVA HSV

Hitta i dokumentet

[Indikationer](#)

[Kontraindikationer](#)

[Modalitet](#)

[Patientförberedelser och säkerhet](#)

[Läkemedel/kontrastmedel](#)

[Strålskydd](#)

[Utförande](#)

[Standardbilder](#)

[Dokumentation](#)

[Dokumentera allmänt strålskydd.](#)

[Bildkriterier/rekonstruktioner/bildbearbetning/arkivering](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Indikationer

Sondläge.

Kontraindikationer

Modalitet

Detektor.

Patientförberedelser och säkerhet

Kontrollera ID och att rätt organ och rätt sida undersöks.

Läkemedel/kontrastmedel

Kontrast i sonden ges endast på begäran av remittent.

Strålskydd

Allmänt strålskydd, se [vårdriktlinje](#)


En buköversiktsundersökning som består av två bilder på de övre delarna av buken, och två av de undre ger en effektiv dos på ungefär 0,9 mSv. Detta motsvarar knappt 4-5 månaders exponering för naturlig bakgrundsstrålning.

Utförande


Sondläge

Frontal: Bild från näsan och nedåt. Eventuellt ytterligare en bild längre ned så hela sonden syns.

Standardbilder



Följ sonden hela vägen från näsan. Exponering på dessa bilder 80 kV och 45 mAs på en patient som väger cirka 80 kg.



Bilder med "sondläge"-filter för att lättare se sonden.

Nutritionssonder är svåra att se på bilder tagna inne på IVA, enligt överenskommelse med IVA-personalen lämnar de kvar ledaren i de sonder de vill ha kontrollerade innan de börjar användas.

Dokumentation

Utförande röntgensjuksköterska fyller i sitt ID.

Dokumentera allmänt strålskydd.

Dokumentera om avvikelse sker.

Bildkriterier/rekonstruktioner/bildbearbetning/arkivering

Uppdaterat från föregående version

2023-09-18: Årlig uppdatering. Lagt till bilder med sondlägefilter.
2022-09-06: Årlig genomgång utan ändring.
2020-02-14: Kontrast i sond ges endast på begäran av remittent.
2019-12-16: Detektor.